



Mise à jour du micrologiciel pour certains récepteurs AV automobile Pioneer

7 Juillet 2026

Cher client Pioneer,

Nous vous informons de la disponibilité d'une mise à jour du micrologiciel **uniquement pour les appareils Pioneer suivants, vendus aux États-Unis et au Canada. L'installation sur tout autre produit pourrait entraîner des dommages irréversibles.**

DMH-WT6000NEX
DMH-WT5000NEX

- Cette mise à jour du micrologiciel corrige les points suivants.
- Correction d'un problème audio survenant lors du changement de piste pendant la lecture de musique dans CarPlay.
- Amélioration de la connectivité smartphone.
- Ajout d'une fonction permettant de basculer l'affichage entre la caméra de recul et la deuxième caméra.
- Corrections de bugs mineurs.

Pour effectuer cette mise à jour, les éléments suivants sont nécessaires :

- Récepteur AV intégré Pioneer mentionné ci-haut
- Périphérique de stockage USB vierge (sans fichiers), de 512 Mo ou plus, formaté en FAT32 ou NTFS.

Les instructions pour installer le micrologiciel sont disponible à la même page que la mise à jour. L'installation de la mise à jour devrait prendre environ quinze minutes.

Comment obtenir la mise à jour gratuite du micrologiciel :

1. Téléchargez les fichiers de mise à jour du micrologiciel sur un ordinateur à partir du site Web de Pioneer : <https://usa.pioneer/pages/support>
2. Transférez les fichiers sur le périphérique de stockage USB pour les insérer dans le récepteur AV automobile Pioneer.

Questions

Si vous avez des questions, veuillez contacter le service clientèle de Pioneer au numéro gratuit 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 (heure du Pacifique), à l'exception des journées feriées, ou en ligne via <https://usa.pioneer/pages/contact>.

Sincèrement,

Pioneer Electronics (USA) Inc.