



Mise à jour du micrologiciel pour certains récepteurs AV automobile Pioneer

18 Août, 2025

Cher client Pioneer,

Nous vous informons de la disponibilité d'une mise à jour du micrologiciel **uniquement pour les récepteurs AV embarqués Pioneer suivants, vendus aux États-Unis et au Canada. L'installation sur tout autre produit pourrait entraîner des dommages irréversibles.**

DMH-WT3800NEX

Cette mise à jour du micrologiciel corrige les problèmes suivants :

- Corrections de bugs mineurs.

Pour effectuer cette mise à jour, les éléments suivants sont nécessaires :

- Récepteur AV automobile Pioneer
- Clé USB vierge (sans fichiers), d'une capacité de 512 Mo ou plus, formatée en FAT32 ou NTFS.

Les instructions d'installation du micrologiciel sont fournies sur la même page que la mise à jour.

L'installation de la mise à jour devrait prendre environ quinze minutes.

Comment obtenir la mise à jour gratuite du micrologiciel :

1. Téléchargez les fichiers de mise à jour du micrologiciel sur un ordinateur depuis le site web de Pioneer : <https://usa.pioneer/pages/support>
2. Transférez les fichiers sur la clé USB à insérer dans le récepteur AV automobile Pioneer.

Questions

Pour toute question, veuillez contacter le service à la clientèle de Pioneer au numéro gratuit 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 16 h (heure du Pacifique), à l'exception des jours fériés, ou en ligne sur <https://usa.pioneer/pages/contact>.

Cordialement,

Pioneer Electronics (USA) Inc.