



Mise à jour du micrologiciel pour certains récepteurs AV automobile Pioneer

25 août 2026

Cher client pionnier et précieux :

Nous souhaitons vous informer de la disponibilité d'une mise à jour du micrologiciel **uniquement pour les récepteurs AV Pioneer suivants vendus aux États-Unis et au Canada**. L'installation sur n'importe quel autre produit pourrait causer des dommages irréversibles.

DMH-W4600NEX
DMH-W4660NEX
DMH-WC5700NEX
DMH-WC6600NEX
DMH-WT7600NEX
DMH-WT76NEX
DMH-WT8600NEX
DMH-WT86NEX

Cette mise à jour du micrologiciel corrige le problème suivant.

- Corrections mineures de bogues et mise à jour de sécurité

Pour effectuer cette mise à jour, les éléments suivants sont nécessaires :

- Récepteur AV Pioneer mentionné ci-dessus.
- Périphérique de stockage USB vierge (sans fichiers), de 512 Mo ou plus, formaté en FAT32 ou NTFS.

Les instructions pour installer le micrologiciel sont fournies sur la même page que la mise à jour. L'installation de la mise à jour devrait prendre environ quinze minutes.

Comment obtenir la mise à jour gratuite du micrologiciel :

1. Téléchargez les fichiers de mise à jour du micrologiciel sur un ordinateur depuis le site web de Pioneer : <https://usa.pioneer/pages/support>
2. Transférez les fichiers sur le périphérique de stockage USB pour les insérer dans le récepteur AV Pioneer.

Questions

Pour toutes questions, veuillez communiquer sans frais avec le service à la clientèle de Pioneer au 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 16 h (heure du Pacifique), sauf jours fériés, ou en ligne via <https://usa.pioneer/pages/contact>.

Cordialement,

Pioneer Electronics (USA) Inc.