



Mise à jour du micrologiciel (version 8.07) pour les récepteurs audio marins Pioneer

30 mai 2019

Cher client Pioneer :

Nous souhaitons vous informer de la disponibilité d'une mise à jour du micrologiciel (version 8.07) pour certains récepteurs audio Pioneer. Cette mise à jour du micrologiciel est **uniquement destinée aux récepteurs Pioneer Marine suivants vendus aux États-Unis et au Canada : MVH-MS310BT et MVH-S512BS.**

Attention : L'installation sur tout autre produit pourrait provoquer des dommages irréversibles.

Cette mise à jour du micrologiciel (version 8.07):

- Résout un problème où les informations de couplage des appareils Bluetooth ne peuvent pas être récupérées.
- Fournit des corrections de bugs mineurs

Afin d'effectuer cette mise à jour, les éléments suivants sont nécessaires :

- Récepteur Pioneer : MVH-MS310BT ou MVH-MS512BS.
- Périphérique de stockage USB vierge (sans fichiers), d'une capacité de 2 Go ou plus, formaté en FAT32

Les instructions d'installation du micrologiciel sont fournies sur la même page que la mise à jour du micrologiciel. L'installation de la mise à jour ne devrait pas prendre plus de quinze minutes.

Comment obtenir la mise à jour gratuite du micrologiciel :

1. Téléchargez les fichiers de mise à jour du micrologiciel sur un ordinateur à partir du site Web de Pioneer: pioneerelectronics.com/firmware
2. Transférez les fichiers sur le périphérique de stockage USB pour les insérer dans le récepteur Pioneer.

Questions

Si vous avez des questions, veuillez rejoindre le service à la clientèle de Pioneer au numéro gratuit 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7h30 à 23h30 et de 12h30 à 16h00 (heure du Pacifique), hors jours fériés, ou en ligne via parts.pioneerelectronics.com/contact.

Sincèrement,

Pioneer Electronics (USA) Inc.