



Mise à jour du micrologiciel pour certains récepteurs AV Pioneer

22 novembre 2019

Cher client Pioneer :

Nous tenons à vous informer de la disponibilité d'une mise à jour du micrologiciel **uniquement pour les récepteurs AV Pioneer suivants vendus aux États-Unis et au Canada. L'installation sur tout autre produit pourrait entraîner des dommages irréversibles.**

DMH-1500NEX
DMH-C2500NEX
DMH-C2550NEX
DMH-C5500NEX
AVH-1500NEX
AVH-1550NEX
AVH-2500NEX
AVH-2550NEX
AVH-3500NEX

Attention : L'installation sur tout autre produit pourrait provoquer des dommages irréversibles.

Cette mise à jour du micrologiciel corrige le problème suivant :

- Aucun son provenant des haut-parleurs arrière lors de la reprise de la musique après avoir terminé un appel

Pour effectuer cette mise à jour, les éléments suivants sont nécessaires :

- Récepteur AV Pioneer
- Périphérique de stockage USB vierge (sans fichiers), d'une capacité de 512 Mo ou plus, formaté en FAT32 ou NTFS.

Les instructions d'installation du micrologiciel sont fournies sur la même page que la mise à jour du micrologiciel. L'installation de la mise à jour devrait prendre environ dix minutes.

Comment obtenir la mise à jour gratuite du micrologiciel :

- Téléchargez les fichiers de mise à jour du micrologiciel sur un ordinateur à partir du site Web Pioneer : <https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Support/Downloads>
- Transférez les fichiers sur le périphérique de stockage USB pour les insérer dans le récepteur AV intégré au tableau de bord Pioneer.

Questions

Si vous avez des questions, veuillez contacter le service à la clientèle de Pioneer au numéro gratuit 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 (heure du Pacifique), hors jours fériés, ou en ligne via parts.pioneerelectronics.com/contact.

Sincèrement,

Pioneer Electronics (USA) Inc.