3M Science.
Au service de la Vie.[MC]



La finition parfaite à portée de main

Guide pour l’utilisation de notre gamme la plus évoluée de produits pour enduits gélifiés et remise à neuf de la peinture.

1 Visitez 3MMarine.com/polissage pour obtenir de l’aide supplémentaire dans le choix des produits.

Choisir le bon produit fait toute la différence.

Votre projet est souvent voué au succès ou à l'échec bien avant que votre tampon ne frôle la surface. Tout commence par le choix du produit et dépend de la surface. Est-elle peinte ou recouverte d'un enduit gélifié? Ce choix est crucial puisque les surfaces peintes présentent une composition chimique différente de celles recouvertes d'un enduit gélifié. Les pâtes à polir et les polis qui conviennent à une surface ne représentent pas nécessairement le meilleur choix pour l'autre type de surface.

Pour vous aider à choisir les pâtes à polir et les polis à utiliser, 3M a créé des gammes de produits spécialement adaptées aux surfaces recouvertes d'un enduit gélifié et aux surfaces peintes.

En utilisant le bon produit, votre fini sera :

- **Achevé rapidement**
- **Lustré**
- **Exempt de traces**



Produits de finition pour enduits gélifiés
Pages 3 – 7



Pour réaliser un fini parfait sur une surface d'enduit gélifié, vous pouvez compter sur les meilleurs produits de 3M.

Voici notre nouvelle gamme de produits pour enduits gélifiés, spécialement formulée pour faciliter l'obtention d'un fini parfait sur les surfaces recouvertes d'un enduit gélifié – à tout coup. Notre produit demeure humide plus longtemps et crée moins de dégât, ce qui vous permet d'atteindre des résultats incroyables, même par temps chaud.

Des professionnels du polissage aux propriétaires de véhicules, la gamme de produits de finition pour enduits gélifiés Perfect-It^{MC} 3M^{MC} convient parfaitement aux bateaux, aux VR et aux surfaces d'enduit gélifié industrielles, neuves comme usées. En outre, ces produits comprennent désormais tdes instructions étape par étape pour vous aider à obtenir des finis durables à tout coup, indépendamment du nombre d'étapes du processus. De plus, les bouteilles codées par couleur permettent un repérage facile, en magasin comme sur le quai.



Nettoyant pour bateaux Perfect-It[MC] 3M[MC]

Tout projet de réfection de la surface doit impérativement se faire sur une surface propre. Notre nettoyant pour bateaux Perfect-It[MC] 3M[MC] nettoie la crasse, les traces d'algues, la saleté, et tout autre contaminant marin commun, de la proue à la poupe. Cette étape de préparation permet de produire une finition de qualité supérieure, et puisqu'il s'agit d'un concentré professionnel, vous n'avez qu'à diluer une once par gallon. De plus, la formule de ce nettoyant pour bateaux Perfect-It[MC] 3M[MC] à haute teneur en mousse est assez douce pour nettoyer sans décaper la cire.

Étape

P Prélavage — 1 Ponçage — 2 Polissage — C Cirage



N° de pièce	Description
09034	Demi-litre (16 oz liq.)
09035	Litre (32 oz liq.)

Cire pour bateaux Perfect-It[MC] 3M[MC]

La remise à neuf d'une surface exige des efforts et vos efforts méritent une protection durable. Notre cire pour bateaux Perfect-It[MC] 3M[MC] aide à préserver l'aspect de toutes sortes de surfaces. Elle peut être appliquée en toute sécurité sur les enduits gélifiés, la peinture, la fibre de verre et les métaux et dégage un parfum tropical agréable. Le fini de cire pure aide à protéger contre les agents atmosphériques. Utilisez la cire pour bateaux Perfect-It[MC] 3M[MC] comme dernière étape dans le cadre de tout procédé exigeant un fini à la cire.


Étape

P Prélavage — 1 Ponçage — 2 Polissage — C Cirage



N° de pièce	Description
36112	Demi-litre (16 oz liq.)
36113	Litre (32 oz liq.)

Pâte à polir hautement abrasive pour enduits gélifiés Perfect-It[MC] 3M[MC]



Ce composé abrasif élimine rapidement l'oxydation sévère, les rayures et les autres imperfections. Utilisez la pâte à polir hautement abrasive pour enduits gélifiés Perfect-It[MC] 3M[MC] pour éliminer toutes les rayures de ponçage de grain P800 et plus fines. Sa formule améliorée préserve l'humidité plus longtemps, pour faciliter le nettoyage tout en générant moins de poussière. De plus, cette formule convient bien au temps chaud et vous permet d'utiliser une plus faible quantité de produit qu'auparavant.


La pâte à polir hautement abrasive pour enduits gélifiés Perfect-It[MC] 3M[MC] convient très bien aux bateaux, aux VR et aux enduits gélifiés industriels. Bien qu'il soit idéal de l'employer dans le cadre d'un procédé à trois étapes, le fini très lustré qu'elle procure peut être protégé à l'aide de la cire pour bateaux Perfect-It[MC] 3M[MC] après le polissage, pour un fini facile en deux étapes.

N° de pièce	Description
36101	Demi-litre (16 oz liq.)
36102	Litre (32 oz liq.)

N° de pièce	Description	
36103	Gallon (122 oz liq.)	
36104	5 Gallons (640 oz liq.)	À venir!



Pâte à polir à abrasif moyen et cire pour enduits gélifiés Perfect-It[MC] 3M[MC]



La pâte à polir à abrasif moyen et cire pour enduits gélifiés Perfect-It[MC] 3M[MC] allie une puissance abrasive rapide, un fini lustré et une cire offrant une protection durable. Utilisez-la pour éliminer toutes les rayures de ponçage au grain P1000 et plus fin. Sa formule améliorée préserve l'humidité plus longtemps, pour faciliter le nettoyage tout en générant moins de poussière, et ce, même par temps chaud.


La pâte à polir à abrasif moyen et cire pour enduits gélifiés Perfect-It[MC] 3M[MC] convient très bien aux bateaux, aux VR et aux enduits gélifiés industriels. Cette solution en une seule étape procure à vos surfaces recouvertes d'un enduit gélifié un fini lustré et une protection durable.

N° de pièce	Description
36105	Demi-litre (16 oz liq.)
36106	Litre (32 oz liq.)

N° de pièce	Description	
36107	Gallon (122 oz liq.)	À venir!



Pâte à polir à abrasif léger et cire pour enduits gélifiés Perfect-It[MC] 3M[MC] (Une seule étape)*



Pour obtenir une protection durable et un fini lustré visant à éliminer les rayures laissées par un abrasif de grain P1500 ou plus fin, la pâte à polir à abrasif léger et cire pour enduits gélifiés Perfect-It[MC] 3M[MC] est la solution idéale. En outre, elle convient parfaitement aux enduits gélifiés de couleur claire et foncée. Nous avons amélioré la formule de façon à préserver l'humidité plus longtemps, ce qui permet un nettoyage plus facile, une réduction de la poussière et une utilisation plus efficace, même par temps chaud.

Spécialement formulée pour les bateaux, les VR et les enduits gélifiés industriels, cette pâte à polir est idéale pour les procédés en une seule étape. À utiliser pour obtenir une finition à la cire durable.

* à venir!

N° de pièce	Description
36109	Demi-litre (16 oz liq.)
36110	Litre (32 oz liq.)

N° de pièce	Description	
36111	Gallon (122 oz liq.)	À venir!



Finition des enduits gélifiés – Remise à neuf professionnelle

Étape 1



Nettoyage

Nettoyez la surface recouverte d'un enduit gélifié à réparer à l'aide du nettoyant pour bateaux Perfect-It^MC 3M^MC.

Étape 2



Ponçage

Poncez la surface recouverte d'un enduit gélifié à l'aide d'un abrasif de grain 800 sur une ponceuse à double action. Réglez la ponceuse à double action à une vitesse allant de 900 à 1 100 tr/min, au maximum. Durant le ponçage, frottez la surface à l'aide de la ponceuse à double action en appliquant une règle de chevauchement de 50 % à chaque passage. N'oubliez pas d'utiliser un tampon intermédiaire souple lors du ponçage avec l'abrasif de grain 800.

Étape 3



Affinage des rayures de ponçage

Affinez les rayures de ponçage laissées par le grain 800 au moyen d'un papier abrasif de grain 1500. Utilisez le papier abrasif de grain 1500 avec une ponceuse à double action réglée à une vitesse de 900 à 1 100 tr/min, au maximum. Durant le ponçage, appliquez une règle de chevauchement de 50 % à chaque passage de la ponceuse. N'oubliez pas d'utiliser un tampon intermédiaire souple lors du ponçage avec l'abrasif de grain 1500.

Étape 4



Polissage

Polissez les rayures de ponçage laissées par l'abrasif de grain 1500 à l'aide de la pâte à polir hautement abrasive pour enduits gélifiés Perfect-It^MC 3M^MC et d'un tampon de polissage en laine blanche. Réglez la ponceuse de finition à une vitesse allant de 1 200 à 2 000 tr/min, au maximum.

Étape 5




Polissage (facultatif)

Polissez la zone ayant subi des réparations à l'aide du lustre Finesse-it^MC II 3M^MC et d'un tampon de polissage en laine jaune. Réglez la ponceuse de finition à une vitesse allant de 1 200 à 2 000 tr/min, au maximum.

Si vous le désirez, les étapes de polissage et de protection (étape 6) peuvent être combinées en optant pour la pâte à polir à abrasif léger et cire pour enduits gélifiés Perfect-It^MC 3M^MC appliquée à l'aide d'un tampon de polissage en laine jaune. Réglez la ponceuse de finition à une vitesse allant de 1 200 à 2 000 tr/min, au maximum.

Étape 6



Protection

Appliquez la cire pour bateaux Perfect-It^MC 3M^MC pour protéger la surface. Lorsque vous appliquez la cire, couvrez une zone de 61 cm x 61 cm (2 pi x 2 pi) et nettoyez la surface avant que la cire ne sèche. Ne laissez pas la cire sécher ou former un voile sur l'enduit gélifié.

Liste de produits

- Nettoyant pour bateaux Perfect-It^MC 3M^MC, 09035, 945 ml (litre)




- Disque de finition en pellicule violet Hookit^MC 3M^MC, 260L, 30670, grain P800, 15,24 cm (6 po)



- Disque de ponçage pour enduits protecteurs transparents 02088 Hookit^MC Trizact^MC de 3M^MC, grain P1500, 6 po



- Tampon intermédiaire souple Hookit^MC 3M^MC, 05777, 15,24 × 1,25 × 1,9 cm (6 × 1/2 × 3/4 po)



- Pâte à polir hautement abrasive pour enduits gélifiés Perfect-It^MC 3M^MC, 36102, 945 ml (litre)



- Tampon 100 % laine pour application de pâte Perfect-It^MC 3M^MC, 05753, double face, connexion rapide



- Adaptateur à connexion rapide 3M^MC, 05752, filetage de 1,5 cm (5/8 po)



- Lustre Finesse-it^MC II 3M^MC, 05928, 946 ml (litre)



- Tampon à polir en laine Perfect-It^MC 3M^MC, 05754, 22,86 cm (9 po)



- Pâte à polir à abrasif léger et cire pour enduits gélifiés Perfect-It^MC 3M^MC, 36110, 945 ml (litre)



- Cire pour bateaux Perfect-It^MC 3M^MC, 36113, 945 ml (litre)



- Chiffon de finition Perfect-It^MC 3M^MC, 06016



Finition des enduits gélifiés – Oxydation sévère

Étape 1



Nettoyage

Nettoyez la surface sur laquelle vous travaillerez à l'aide du nettoyant pour bateaux Perfect-It[MC] 3M[MC].

Étape 2



Ponçage (facultatif)

En fonction de l'état de l'enduit gélifié, un ponçage manuel avant le polissage peut s'avérer nécessaire. Si tel est le cas, humidifiez la surface de l'enduit gélifié à l'aide d'une éponge de ponçage souple à grains ultrafins 3M[MC] pour éliminer l'oxydation superficielle. Appliquez une pression moyenne lors du ponçage de la surface de l'enduit gélifié oxydé.

Étape 3



Polissage

Pour éliminer les rayures de ponçage, polissez la zone d'enduit gélifié poncé à l'aide de la pâte à polir à abrasif moyen et cire pour enduits gélifiés Perfect-It[MC] 3M[MC] et d'un tampon de polissage en laine blanche. Réglez la ponceuse de finition à une vitesse allant de 1 200 à 2 000 tr/min, au maximum.

Liste de produits

- Nettoyant pour bateaux Perfect-It[MC] 3M[MC], 09035, 945 ml (litre)



- Éponge de ponçage souple 3M[MC], 02600, 11,43 × 13,97 cm (4 1/2 × 5 1/2 po), grains microfins



- Pâte à polir à abrasif moyen et cire pour enduits gélifiés Perfect-It[MC] 3M[MC], 36106, 945 ml (litre)



- Tampon 100 % laine pour application de pâte Perfect-It[MC] 3M[MC], 05753, double face, connexion rapide



- Adaptateur à connexion rapide 3M[MC], 05752,



Finition des enduits gélifiés – Oxydation légère

Étape 1



Nettoyage

Nettoyez la surface sur laquelle vous travaillerez à l'aide du nettoyant pour bateaux Perfect-It[MC] 3M[MC].

Étape 2



Élimination de l'oxydation

Appliquez la pâte à polir à abrasif léger et cire pour enduits gélifiés Perfect-It[MC] 3M[MC] à l'aide d'un chiffon de finition en microfibre sur une surface de 61 cm x 61 cm (2 pi x 2 pi). Essuyez la surface et vérifiez que vous avez bien éliminé toute l'oxydation superficielle. Appliquez le produit de nouveau et retravaillez la surface au besoin pour éliminer toute l'oxydation superficielle de l'enduit gélifié.

Si vous le souhaitez, la pâte à polir à abrasif léger et cire pour enduits gélifiés Perfect-It[MC] 3M[MC] peut également être utilisée avec une ponceuse de finition, en réglant la vitesse entre 1 200 et 2 000 tr/min, au maximum.

Liste de produits

- Nettoyant pour bateaux Perfect-It[MC] 3M[MC] 09035, 945 ml (litre)



- Pâte à polir à abrasif léger et cire pour enduits gélifiés Perfect-It[MC] 3M[MC], 36110, 945 ml (litre)



- Chiffon de finition Perfect-It[MC] 3M[MC], 06016



Finition de la peinture — grande surface

Étape 1



Suppression des imperfections en faisant correspondre les textures

Poncez la zone à réparer à l'aide d'une ponceuse à double action munie d'un disque de ponçage pour enduits protecteurs transparents Trizact^MC de 3M^MC de grain P1500 humidifié ou d'un disque de finition en pellicule violet Hookit^MC 3M^MC de grain P1500. Éliminez toutes les imperfections et faites correspondre la texture à celle des surfaces adjacentes. Nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon en microfibre jaune.

Étape 2



Affinage des rayures

Affinez les rayures laissées par l'abrasif de grain P1500 à l'aide d'une ponceuse à double action et d'un disque de mousse Trizact^MC de 3M^MC humidifié combiné à un tampon intermédiaire souple. Nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon en microfibre jaune.

Affinez les rayures laissées par l'abrasif de grain P5000 à l'aide d'une ponceuse à double action et d'un disque de mousse Trizact^MC de 3M^MC humidifié combiné à un tampon intermédiaire souple. Nettoyez le panneau.

Étape 3



Application de la pâte à polir

Répartissez la pâte à polir sur la surface à réparer au moyen d'une ponceuse de finition réglée à une vitesse allant de 1 200 à 2 000 tr/min, au maximum. Pour terminer le travail plus rapidement, utilisez un tampon pour application de pâte en mousse ou en laine de 3 pouces et la pâte à polir appropriée. Nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon en microfibre jaune.

Étape 4



Polissage mécanique

Polissez la surface à réparer au moyen d'une ponceuse de finition réglée à une vitesse allant de 1 200 à 2 000 tr/min, au maximum. Utilisez un tampon de polissage en mousse noir et le composé de polissage approprié. Nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon en microfibre jaune.

Étape 5



Polissage mécanique ultrafin

Polissez la surface à réparer au moyen d'une brosseuse à grande vitesse réglée à une vitesse allant de 1 200 à 2 000 tr/min, au maximum. Utilisez un tampon de polissage en mousse bleu et le composé de polissage ultrafin approprié. Laissez un léger film de composé de polissage sur la surface et essuyez-le à l'aide d'un chiffon en microfibre. Retirez tout matériau de masquage de la zone à réparer et nettoyez tout résidu sur les surfaces adjacentes. Nettoyer la surface immédiatement après l'application de la pâte à polir et le polissage facilitera grandement le nettoyage.

Étape 6



Protection

Appliquez la cire pour bateaux Perfect-It^MC 3M^MC pour protéger la surface. Lorsque vous appliquez la cire, couvrez une zone de 61 cm x 61 cm (2 pi x 2 pi) et nettoyez la surface avant que la cire ne sèche. Ne laissez pas la cire sécher ou former un voile sur la surface peinte.

Liste de produits

- Disque de ponçage pour enduits protecteurs transparents 02088 Hookit^MC Trizact^MC de 3M^MC, grain P1500, 15,24 cm (6 po)



- Disque de finition en pellicule violet Hookit^MC 3M^MC, 30667, grain P1500, 15,24 cm (6 po)



- Chiffon de finition Perfect-It^MC 3M^MC, 06016, 6 chiffons/sac



- Disques de mousse Hookit^MC Trizact^MC de 3M^MC, 02085, grain P3000, 15,24 cm (6 po)



- Tampon intermédiaire souple Hookit^MC 3M^MC, 05777, 15,24 cm (6 po)



- Disques de mousse Hookit^MC Trizact^MC de 3M^MC, 30362, grain P5000, 15,24 cm (6 po)



- Pâte à poncer Perfect-It^MC EX 3M^MC, 36060, 945 ml (litre)




- Tampon en laine pour application de pâte Perfect-It^MC 3M^MC, 05753, 22,86 cm (9 po)



- Adaptateur à connexion rapide 3M^MC, 05752, filetage de 1,5 cm (5/8 po)



- Tampon en mousse pour application de pâte Perfect-It^MC 3M^MC, 05706, 22,86 cm (9 po)




- Tampon à polir en mousse Perfect-It^MC 3M^MC, 05707, 22,86 cm (9 po)



- Poli pour application mécanique Perfect-It^MC EX 3M^MC, 06094, 945 ml (litre)



- Tampon à polir en mousse ultra fin Perfect-It^MC 3M^MC, 05708, 22,86 cm (9 po)



- Poli ultra fin pour application mécanique Perfect-It^MC 3M^MC, 06068, 945 ml (litre)



- Cire pour bateaux Perfect-It^MC 3M^MC, 36113, 945 ml (litre)



Finition de la peinture — petite surface

Étape 1



Suppression des imperfections en faisant correspondre les textures

Poncez la zone à réparer à l'aide d'une ponceuse à double action munie d'un disque de finition de 3 pouces à grain P1500 pour éliminer tous les défauts de peinture. Nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon en microfibre jaune. Lorsque vous utilisez les abrasifs Trizact[MC], vaporisez une fine bruine d'eau tout en ponçant pour éviter le colmatage du disque. N'oubliez pas d'utiliser le tampon intermédiaire souple de 3 pouces avec l'abrasif de grain P1500.

Étape 2



Affinage des rayures

Affinez les rayures laissées par l'abrasif de grain P1500 à l'aide d'une ponceuse à double action et d'un disque de mousse Trizact[MC] de 3M[MC] de 3 pouces humidifié combiné à un tampon intermédiaire souple. Nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon en microfibre jaune.

Affinez les rayures laissées par l'abrasif de grain P5000 à l'aide d'une ponceuse à double action et d'un disque de mousse Trizact[MC] de 3M[MC] humidifié combiné à un tampon intermédiaire souple. Nettoyez le panneau.

Étape 3



Application de la pâte à polir

Répartissez la pâte à polir sur la surface à réparer à l'aide d'une brosseuse de 3 pouces. Utilisez un tampon pour application de pâte en mousse ou en laine de 3 pouces et la pâte à polir appropriée. Nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon en microfibre jaune.

Étape 4



Polissage mécanique

Polissez la surface à réparer à l'aide d'une brosseuse de 3 pouces. Utilisez un tampon de polissage en mousse noir de 3 pouces et le composé de polissage approprié. Nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon en microfibre jaune.

Étape 5



Polissage mécanique ultrafin

Polissez la surface à réparer à l'aide d'une brosseuse de 3 pouces. Utilisez un tampon de polissage en mousse bleu et un composé de polissage ultrafin. Laissez un léger film de composé de polissage sur la surface et essuyez-la à l'aide d'un chiffon en microfibre.

Étape 6



Protection

Appliquez la cire pour bateaux Perfect-It[MC] 3M[MC] pour protéger la surface. Lorsque vous appliquez la cire, couvrez une zone de 61 cm x 61 cm (2 pi x 2 pi) et nettoyez la surface avant que la cire ne sèche. Ne laissez pas la cire sécher ou former un voile sur la surface peinte.

Liste de produits

- Disque de finition Hookit[MC] 3M[MC], grain P1500, 7,62 cm (3 po)



- Disque de ponçage pour enduits protecteurs transparents Hookit[MC] Trizact[MC] de 3M[MC], 02094, grain P1500, 7,62 cm (3 po)



- Chiffon de finition Perfect-It[MC] 3M[MC], 06016, 6 chiffons/sac



- Disques de mousse Hookit[MC] Trizact[MC] de 3M[MC], 02087, grain P3000, 7,62 cm (3 po)



- Tampon intermédiaire souple Hookit[MC] 3M[MC], 05771, 1 tampon/sac, 7,62 cm (3 po)



- Disques de mousse Hookit[MC] Trizact[MC] de 3M[MC], 30362, grain P5000, 7,62 cm (3 po)



- Tampon à lustrer en mousse 3M[MC], 05759, 2 tampons/sac, 7,62 cm (3 po)



- Tampon à lustrer en laine Finesse-it[MC] 3M[MC], 85078, face simple, 7,62 cm (3 po)



- Pâte à poncer Perfect-It[MC] EX 3M[MC], 36060, 945 ml (litre)



- Tampon à polir en mousse Perfect-It[MC] 3M[MC], 05726, 2 tampons/sac 7,62 cm (3 po)



- Poli pour application mécanique Perfect-It[MC] EX 3M[MC], 06094, 945 ml (litre)



- Tampon à polir en mousse ultra fin Perfect-It[MC] 3M[MC], 05760, simple face, 7,62 cm (3 po)



- Poli ultra fin pour application mécanique Perfect-It[MC] 3M[MC], 06068, 945 ml (litre)



- Cire pour bateaux Perfect-It[MC] 3M[MC], 36113, 945 ml (litre)



Pour de plus amples renseignements, contactez votre représentant 3M, votre distributeur autorisé ou visitez 3MMarine.com.

Instructions d'utilisation propres à chaque produit et renseignements de sécurité

Pour les instructions propres à chaque produit et les précautions à prendre, consultez les étiquettes du produit et la documentation associée à chaque produit sur 3MMarine.com.
Pour les fiches signalétiques santé-sécurité du produit, consultez le 3MMarine.com.

Renseignements techniques : Les renseignements techniques, les recommandations et les autres déclarations contenus dans ce document sont basés sur des tests ou des expériences que 3M estime être fiables, mais l'exactitude ou l'exhaustivité de ces renseignements n'est pas garantie.

Utilisation du produit : De nombreux facteurs indépendants du contrôle de 3M et se rapportant uniquement aux connaissances et au contrôle de l'utilisateur peuvent avoir une incidence sur l'utilisation et les performances d'un produit 3M destiné à un usage particulier. Compte tenu de la diversité des facteurs qui peuvent influer sur l'utilisation et les performances d'un produit 3M, l'utilisateur est le seul responsable de l'évaluation du produit 3M et il lui revient de déterminer s'il convient à un usage particulier et s'il est adapté à la méthode d'application de l'utilisateur.

Garantie, recours limité et avis de non-responsabilité : Sauf si une garantie supplémentaire est spécifiquement indiquée sur l'emballage du produit 3M ou dans la documentation liée au produit en question, 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux caractéristiques de produit 3M applicables au moment où 3M expédie le produit. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU CONDITION DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU CONDITION DÉCOULANT D'UNE TRANSACTION, DE LA PERSONNALISATION OU DE PRATIQUES COMMERCIALES. Si le produit 3M ne se conforme pas à cette garantie, le seul et unique recours est, à la seule discrétion de 3M, le remplacement du produit 3M ou le remboursement du prix d'achat.

Limitation de responsabilité : Sauf dans la mesure interdite par la loi, 3M ne peut être tenue responsable de toute perte ou de tout dommage découlant du produit 3M, qu'ils soient directs, indirects, particuliers, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la doctrine qui prévaut, y compris la garantie, le contrat, la négligence ou la responsabilité stricte.

3M Industrie marine
3M Canada
C.P. 5757
London, Ontario N6A 4T1
Téléphone 1 800-364-3577

3M, 3M Science. Au service de la Vie., Finesse-it, Hookit, Perfect-It et Trizact sont des marques de commerce de 3M. Utilisées sous licence au Canada. © 2017, 3M. Tous droits réservés.
Veuillez recycler. Imprimé au Canada. 160806467 F BA-17-22035