

Coiffe à molette Fas-Trac® III

Astuces pour un ajustement simple et rapide

ETAPE 1 : Poussez la sangle supérieure (la plus proche de la calotte) vers le haut du casque



ETAPE 2 : Ouvrez entièrement la molette Fas-Trac III



ETAPE 3 : Placez le casque sur votre tête et appuyez dessus jusqu'à atteindre la hauteur de port la plus confortable pour vous. Puis tournez la molette Fas-Trac III pour ajuster le casque à la taille de votre tête ; cette manipulation peut se faire d'une main, même gantée!



LE SAVIEZ-VOUS? Vous pouvez **ajuster la hauteur** de la coiffe Fas-Trac III!

Il y a 3 encoches. L'encoche du milieu est l'encoche standard. Vous pouvez changer la position du clip placé dans l'encoche du milieu pour changer la hauteur de port du casque. Opération à réaliser des 2 côtés de la coiffe.



LE SAVIEZ-VOUS? Vous pouvez **ajuster la position latérale** de votre casque quand vous le portez!

- ✓ Faites glisser la calotte vers l'avant pour vous protéger du soleil par exemple



- ✓ Ou faites glisser la calotte vers l'arrière quand vous avez besoin d'une meilleure vision vers le haut

