3M Ciência.
Aplicada à vida.™

Colocação e higienização das viseiras V4F acopladas ao capacete

Garanta a sua segurança no ambiente de trabalho com conforto e leveza.

Colocação

Encaixe a lente na moldura, posicionando os orifícios laterais da lente nos pinos correspondentes da moldura. Em seguida, encaixe o orifício central. A lente deve ficar entre o pino e os dois flanges de apoio.

Encaixe o par de suportes nas laterais da moldura. Pela parte interna do visor o suporte deve ficar conectado à moldura e utilizar o pino lateral como limitador de curso. Este suporte permite o ajuste de distância da lente para o rosto. Atenção! Os suportes devem ficar sempre voltados para a parte traseira da moldura e com os pinos para dentro.

Insira os adaptadores do capacete ou o abafador nos respectivos encaixes laterais.

Encaixe o modelo V4F nos orifícios dos adaptadores do capacete ou abafador. Basta pressioná-lo até ouvir um “clique”.

Conjunto montado.

Higienização

O protetor facial deve ser lavado com água e sabão neutro.
Seque com pano macio.
Não use solventes ou outros produtos químicos.

0800-0132333 www.3mepi.com.br falecoma3m@mmm.com /company/3M 3MBrasil 3MBrasil 3MBrasil 3MBrasil