

Segurança Pessoal

• Proteção Respiratória



• Proteção Auditiva



• Proteção Facial



• Macacão Reutilizável




• Luvas de Segurança



Segurança em Primeiro Lugar! Selecione sempre o equipamento de proteção individual adequado – óculos, luvas, proteção auditiva e respiratória para o seu trabalho e local de trabalho.

**Lixamento de defeitos pontuais
(pontos de sujeira)**



- Elimine os defeitos pontuais com a Lixa D'Água em folha 401Q 3M™, grão 1500 - 2000, manualmente.



Lixa D'Água em folha 401Q 3M™



- Refine os riscos com uma folha Trizact™ Hookit™ grão 3000, manualmente. Certifique-se de que os riscos da etapa anterior sejam refinados antes de prosseguir.
- **OPCIONAL:** Refine os riscos com uma folha Trizact™ Hookit™ grão 8000, manualmente. Certifique-se de que os riscos da etapa anterior sejam refinados antes de prosseguir.



Folha de Espuma 3M™ Trizact™ Hookit™ 3000, 70mm x 140mm



Folha de Espuma 3M™ Trizact™ Hookit™ 8000, 70mm x 140mm

**Lixamento dos defeitos da área
(casca de laranja, escorridos)**



- Lixe a área com Disco Abrasivo 260L Purple 3M™ Hookit™, grão P1200 - P1500 em uma lixadeira roto orbital de 6" / 152mm.



Discos Abrasivos 260L Purple 3M™ Hookit™, 6" / 152mm



Lixadeira Roto Orbital 3M™ 6", Órbita 5 mm (3/16")



Suporte Interface Macio 3M™ Hookit™



- Refine os riscos com um Disco de Espuma 3M™ Trizact™ Hookit™, grão 3000 em uma lixadeira roto orbital de 6" / 152mm com uma órbita de 5mm. Realize esta etapa borrifando água e lixe cada área de 4 a 6 passadas.
- **OPCIONAL** - Refine os riscos com um Disco de Espuma 3M™ Trizact™ Hookit™, grão 8000 em uma lixadeira roto orbital de 6" / 152mm com uma órbita de 5mm. Realize esta etapa borrifando água e lixe cada área de 4 a 6 passadas.



Disco de Espuma 3M™ Trizact™ Hookit™ 3000, 6" / 152mm



Disco de Espuma 3M™ Trizact™ Hookit™ 8000, 6" / 152mm

Polimento (Corte)



- Condicione uma boina nova aplicando o composto de corte em um movimento circular utilizando a tampa do frasco para ajudar a espalhar uma pequena quantidade do composto de corte por toda a boina. Comece na configuração de velocidade 1 por alguns segundos para garantir que a boina seja carregada uniformemente com o composto de corte antes de iniciar a tarefa.
- Coloque a boina plana na superfície e comece na configuração de velocidade 4 para espalhar o composto de corte, aumentando a velocidade conforme necessário. Aplique pressão média para baixo enquanto move a ferramenta em um padrão cruzado norte/sul, leste/oeste para remover os riscos/defeitos.
- Para obter melhores resultados, faça o polimento em uma área de 60cm x 60cm para garantir a remoção adequada dos riscos/defeitos.
- Utilize um Pano de Microfibras 3M™ para remover o filme residual da superfície. Se os riscos/defeitos permanecerem, aplique 4 gotas do composto de corte na boina umedecida e continue a polir.
- Para garantir que todos os riscos de lixa foram completamente removidos, inspecione a superfície pulverizando um revelador de hologramas e limpe com um pano de microfibras limpo.
- Nota: limpe as boinas frequentemente com uma escova de limpeza apropriada para obter um desempenho ideal.




Composto de Corte RO 3M™ Perfect-It™



Boina de Lã de Corte RO 3M™ Perfect-It™, 5"/127mm (estilos adicionais disponíveis)



Politriz RO 3M™ Perfect-It™, 15mm



Pano de Microfibras 3M™

Lustro (Finalização)



- Condicione uma boina nova aplicando o finalizador em um movimento circular utilizando a tampa do frasco para ajudar a espalhar uma pequena quantidade do lustrador por toda a boina. Comece na configuração de velocidade 1 por alguns segundos para garantir que a boina seja carregada uniformemente com o finalizador antes de iniciar a tarefa.
- Coloque a boina plana na superfície e comece na configuração de velocidade 4 para espalhar o finalizador. Reduza a velocidade conforme necessário. Aplique pressão mínima para baixo em um padrão cruzado norte/sul, leste/oeste para remover as marcas circulares/defeitos.
- Faça o lustro em pequenas áreas por vez. Recomenda-se uma área de aproximadamente 60cm x 60cm para garantir a remoção adequada das marcas circulares/defeitos.
- Use um Pano de Microfibras 3M™ para remover o filme residual da superfície. Se as marcas circulares/defeitos permanecerem, aplique 4 gotas do finalizador na boina e continue a lustar.




Finalizador RO 3M™ Perfect-It™



Boina de Espuma de Finalização RO 3M™ Perfect-It™ 5"/127mm



Politriz RO 3M™ Perfect-It™, 15mm



Pano de Microfibras 3M™