

POOL BLASTER® FUSION™ PV-10

QUICK START GUIDE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE GUÍA DE INICIO RÁPIDO



A

A.1



A.2



A.3



Charging time: 4 hours
Temps de charge: 4 heures
Tiempo de carga 4 horas







B

Important Step

Étape cruciale

Paso Importante



C



D

D.1



D.2



Push for ON / OFF.

Appuyer pour MARCHÉ / ARRÊT.

Presione para ENCENDER / APAGAR.

Submerge immediately after pushing ON.

Submerger immédiatement après avoir appuyé sur ON.


Sumerja inmediatamente después de presionar ON.

E Maintenance • Entretien • Mantenimiento

1. Push for release.
Poussez pour la libération.
Empuje para liberación.




2.



Turn counter-clockwise.
Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Gire al contrario del reloj.


F



Turn clockwise.
Tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
Gire en el sentido del reloj.



Click into place.
Cliquez en place.
Haga clic en su lugar.



WaterTechCorp.com

For more maintenance information, refer to the Operator Manual.
Pour plus d'informations de maintenance, reportez-vous au manuel de l'opérateur.
Para más información de mantenimiento, refiérase al Manual de Operador.