








BREAKTHROUGH CLEAN TECHNOLOGIES®

SUPPRESSOR CLEANING KIT USAGE INSTRUCTIONS

***SEE REVERSE SIDE FOR SUPPRESSORS WITH AFTERMARKET FINISHES SUCH AS CEREKOTE, ANODIZED, NITRIDE, OR OTHER POST-FACTORY FINISHES.**

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU KIT DE NETTOYAGE DE SUPPESSEUR

*VOIR VERSO POUR LES SUPPESSEURS AVEC DES FINITIONS AFTERMARKET TELLES QUE CÉRÉKOTE, ANODISÉ, NITRURE OU AUTRES FINITIONS POST-USINE.



Remove excess water and fouling with compressed air and / or shooting several rounds (supersonic is recommended) through the suppressor to eject the loosened fouling.

Éliminez l'excès d'eau et l'encrassement avec de l'air comprimé et/ou en tirant plusieurs coups (supersonique est recommandé) à travers le suppesseur pour éjecter l'encrassement desserré.

- Dispose of used cleaning fluid according to local guidelines.

- If your suppressor can be disassembled, thoroughly brush and wipe down interior components with provided brushes and reassemble.
- For best results, we recommend cleaning between 500 – 1,000 rounds.
- Jetez le liquide de nettoyage usagé conformément aux directives locales.
- Si votre supprimeur peut être démonté, brossez et essuyez soigneusement les composants intérieurs avec les brosses fournies et remontez-les.
- Pour de meilleurs résultats, nous recommandons de nettoyer entre 500 et 1000 cartouches.

SUPPRESSOR CLEANING KIT USAGE INSTRUCTIONS FOR AFTERMARKET FINISHES*

*Prolonged contact with Cerakote, Anodized, Nitride, or other post-factory-finished metals may cause discoloring. Always test a small area to ensure the product will not harm the surface.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU KIT DE NETTOYAGE DE SUPPESSEUR POUR LES FINITIONS DE RECHANGE*


*Un contact prolongé avec du cerakote, de l'anodisé, du nitrure ou d'autres métaux finis en usine peut provoquer une décoloration. Testez toujours une petite zone pour vous assurer que le produit n'endommagera pas la surface.

1




PLUG SUPPRESSOR EXIT HOLE WITH SILICONE PLUG
TROU DE SORTIE DU SUPPESSEUR DE BOUCHON AVEC BOUCHON EN SILICONE

2




3




**FILL SUPPRESSOR
INTERIOR ONLY**
REPLISSAGE SUPPESSEUR
INTÉRIEUR UNIQUEMENT



4

SOAK
(DO NOT OVERTIGHTEN
TUBE CAP)
TREMPER
PAS TROP SERRER LE CAPUCHON
DU TUBE)





Remove excess water and fouling with compressed air and / or shooting several rounds (supersonic is recommended) through the suppressor to eject the loosened fouling.

Éliminez l'excès d'eau et l'encrassement avec de l'air comprimé et/ou en tirant plusieurs coups (supersonique est recommandé) à travers le suppresseur pour éjecter l'encrassement desserré.

- **Dispose of used cleaning fluid according to local guidelines.**
- **If your suppressor can be disassembled, thoroughly brush and wipe down interior components with provided brushes and reassemble.**
- **For best results, we recommend cleaning between 500 – 1,000 rounds.**
- Jetez le liquide de nettoyage usagé conformément aux directives locales.
- Si votre suppresseur peut être démonté, brossez et essuyez soigneusement les composants intérieurs avec les brosses fournies et remontez-les.
- Pour de meilleurs résultats, nous recommandons de nettoyer entre 500 et 1 000 cartouches.