

WM5

Wall Mount (maximum capacity 25 lbs/0.45 kg) Dispositif de montage mural (capacité maximale 25 lbs / 0.45 kg) Soporte mural/Dispositivo de ajuste (capacidad máxima 25 lbs/0.45 kg)

⚠ WARNING Read all instructions in tool manual and all instructions listed below. Failure to follow all instructions may result in hazardous radiation exposure, electric shock, fire and/or serious injury.


⚠ WARNING Make sure that this device and the tool are securely mounted before operation.

⚠ AVERTISSEMENT Lisez toutes les instructions du mode d'emploi de l'outil ainsi que toutes les instructions énumérées ci-dessous. Le non-respect de toutes les instructions figurant ci-après pourrait causer un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT Assurez-vous que cet appareil et l'outil sont solidement assujettis avant de les utiliser.

⚠ ADVERTENCIA Lea todas las instrucciones incluidas en el manual de la herramienta y todas las instrucciones que se indican a continuación. Si no se siguen todas las instrucciones que se indican a continuación, es posible que el resultado sea descargas eléctricas, incendio y/o lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA Asegúrese de que este dispositivo y la herramienta estén montados de manera segura antes de su utilización.



Working with the Wall Mount and Alignment Unit (WM5) (Optional Accessory)

(Fig. 1)

The laser level can be secured to the wall using the Wall Mount/Alignment Unit 27. Using the wall mount is recommended, e.g. when working above the maximum extension height of Tripods 26, or when working on unstable surfaces without a Tripod 26.

Fasten the Wall Mount/Alignment Unit 27 either to a wall using screws inserted through the Wall Mount Fixing Holes 29 or to a strip of wall using the Wall Mount Fastening Screw 28.

Fit the wall mount as perpendicular as possible to the wall and ensure it is mounted in a stable way.

Screw the 5/8" Wall Mount Screw 34 into the Tripod Mount (Horizontal) 10, depending on the requirements of the task, or the Tripod Mount (Vertical) 11 on the laser level.

The Wall Mount/Alignment Unit 27 can also be fastened to crown moldings with the Wall Mount Fixing Clamp 30.

Using the alignment unit allows the laser level to be moved in a range of approx. 1.8 inch (45 mm) with respect to height.

1. Loosen the Wall Mount Locking Screw 33.
2. Press the Push Button 31 and move the alignment unit to roughly the required height.
3. Align the laser beam precisely to a reference height using the Wall Mount Fine Adjustment Screw 32.
4. Retighten the Wall Mount Locking Screw 33.

Travail avec un dispositif de montage mural et un dispositif d'alignement (WM5) (accessoire en option)

(Fig. 1)

Le niveau laser peut être fixé au mur en utilisant le dispositif de montage mural et d'alignement 27. Il est recommandé d'utiliser le dispositif de montage mural, p. ex., lorsque vous travaillez au-dessus de la hauteur de rallonge maximum des trépieds 26, ou quand vous travaillez sur des surfaces instables sans trépied 26.

Sécurisez le dispositif de montage mural et d'alignement 27 soit sur un mur avec des vis insérées à l'intérieur rempli travers les trous de fixation pour montage mural 29, soit sur une section d'un mur en utilisant la vis de fixation pour montage mural 28.

 **BOSCH**

Fixez le dispositif de montage mural de façon aussi perpendiculaire que possible par rapport au mur et assurez-vous qu'il monté de manière stable.

Vissez la vis du dispositif de montage mural de 5/8 po **34** dans le support de montage du trépied horizontal **10**, en fonction des besoins de la tâche, ou sur le dispositif de montage vertical du trépied **11** sur le niveau laser.

Le dispositif de montage mural et d'alignement **27** peut également être fixé aux moulures couronnées à l'aide de la pince de fixation pour montage mural **30**.

L'utilisation du dispositif d'alignement permet au niveau laser d'être déplacé dans une plage d'environ 1.8 po (45 mm) par rapport à la hauteur.

1. Desserrez la vis de verrouillage du support de montage mural **33**.
2. Appuyez sur le bouton poussoir **31** et déplacez le dispositif d'alignement approximativement jusqu'à la hauteur requise.
3. Alinez précisément le faisceau laser sur une hauteur de référence en utilisant la vis de réglage précis du montage mural **32**.
4. Resserrez la vis de verrouillage du support de montage mural **33**.

Trabajo con una montura de pared y una unidad de alineación (WM5) (accesorio especial)

(Fig. 1)

El nivel láser se puede fijar a la pared utilizando la montura de pared/unidad de alineación **27**. Se recomienda utilizar

la montura de pared, p. ej., cuando se trabaje por encima de la altura de extensión máxima de los trípodes **26** o cuando se trabaje en superficies inestables sin trípode **26**.

Fije la montura de pared/unidad de alineación **27** ya sea a una pared utilizando tornillos insertados a través de los agujeros de fijación de la montura de pared **29** o a un listón de pared utilizando el tornillo de sujeción de la montura de pared **28**.

Ajuste a montura de pared tan perpendicular a la pared como sea posible y asegúrese de que esté montada de manera estable.

Enrosque el tornillo de la montura de pared de 5/8 de pulgada **34** en la montura de trípode horizontal **10**, dependiendo de los requisitos de la tarea, o en la montura de trípode vertical **11** en el nivel láser.

La montura de pared/unidad de alineación **27** también se puede fijar a molduras de corona con la abrazadera de fijación de la montura de pared **30**.

La utilización de la unidad de alineación permite mover el nivel láser en un intervalo de aproximadamente 45 mm con respecto a la altura.

1. Afloje el tornillo fijación de la montura de pared **33**.
2. Presione el botón pulsador **31** y mueva la unidad de alineación aproximadamente hasta la altura requerida.
3. Alinee el rayo láser con precisión a una altura de referencia utilizando el tornillo de ajuste fino de la montura de pared **32**.
4. Reapriete el tornillo de fijación de la montura de pared **33**.

LIMITED WARRANTY

For details on the terms of the limited warranty for this product, go to <https://rb-pt.io/PowerToolWarranty> or call 1-877-BOSCH99.

GARANTIE LIMITÉE

Pour tous détails sur les conditions de la garantie limitée pour ce produit, allez sur le site <https://rb-pt.io/PowerToolWarranty> ou téléphonez au 1-877-BOSCH99.

GARANTÍA LIMITADA

Para obtener detalles sobre los términos de la garantía limitada de este producto, visite <https://rb-pt.io/PowerToolWarranty> o llame al 1-877-BOSCH99.



© Robert Bosch Tool Corporation
1800 W. Central Road
Mt. Prospect, IL 60056-2230
1605A00475 4/2026

