



Mise à jour du micrologiciel pour certains récepteurs AV automobile Pioneer

7 Août, 2025

Cher client Pioneer,

Nous vous informons de la disponibilité d'une mise à jour du micrologiciel **uniquement pour les récepteurs AV embarqués Pioneer suivants, vendus aux États-Unis et au Canada. L'installation sur tout autre produit pourrait entraîner des dommages irréversibles.**

DMH-WC660NEX
DMH-W4660NEX
DMH-W4600NEX
DMH-WT7600NEX
DMH-WT76NEX
DMH-WT8600NEX
DMH-WT86NEX
DMH-WC5700NEX

Cette mise à jour du micrologiciel corrige le problème suivant.

- Ajout d'une fonction d'authentification pour les mises à jour logicielles actuelles et futures.
- Corrections de bogues mineurs.

Pour effectuer cette mise à jour, les éléments suivants sont nécessaires :

- Sélectionner un récepteur AV automobile Pioneer
- Une clé USB vierge (sans fichiers), d'une capacité de 512 Mo ou plus, formatée en FAT32 ou NTFS.

Les instructions d'installation du micrologiciel sont disponibles sur la même page que la mise à jour.
L'installation devrait prendre environ quinze minutes.

Comment obtenir la mise à jour gratuite du micrologiciel :

1. Téléchargez les fichiers de mise à jour du micrologiciel sur un ordinateur à partir du site Web de Pioneer : <https://usa.pioneer/pages/support>
2. Transférez les fichiers sur le périphérique de stockage USB pour les insérer dans le récepteur AV automobile Pioneer.

Questions

Si vous avez des questions, veuillez contacter le service clientèle de Pioneer au numéro gratuit 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 (heure du Pacifique), à l'exception des journées feriées, ou en ligne via <https://usa.pioneer/pages/contact>.

Sincèrement,

Pioneer Electronics (USA) Inc.