



Ficha Técnica Comercial

Dez 2017

Apresentação Geral

Nome do produto	Phoenix
Modelo	Standard
CA	5277
Descrição	Óculos de segurança constituído de um arco de material plástico preto com um pino central e uma fenda em cada extremidade para o encaixe do visor de policarbonato incolor; apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material da lente; orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade da lente para encaixe no arco, que possui borda superior com meia-proteção na parte frontal e nas bordas; hastes confeccionadas do mesmo material do arco compostas por duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste com um pino plástico em uma das extremidades que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior permitindo o ajuste de tamanho.
Norma	ANSI/SEA Z87.1

Especificações Gerais

Espessura da lente (mm)	2,45
Distância Pupilar (mm)	68
Peso (gramas)	22g
Tamanho Vertical da Lente (mm)	43,5
Tamanho diagonal da lente(mm)	78,5
Comprimento total do óculos (mm)	149,5
Mínima distância entre as lentes (mm)	N/A
Distância entre as hastes (mm)	72,2
Antirrisco	S
Antiembaçante	N
Antiestático	S
Proteção contra Raios UV (ultravioleta)	S
Proteção contra Raios IR (Infravermelho)	N
Proteção contra respingos químicos	N

Material do componente

Lente	Policarbonato
Armação	Policarbonato
Proteção lateral	Policarbonato
Apoio Nasal	Policarbonato (Integrado a lente)
Haste	Policarbonato
Tira	N/A
Proteção Facial	N/A
Parafusos	Aço Inoxidável

Opções de lente e armação

Cor da armação	Preto
Opções de cor da lente	Incolor / Cinza

Códigos

Lente incolor - antirrisco	218584
Lente incolor - antiembaçante	-
Lente cinza - antirrisco	-
Lente cinza - antiembaçante	-
Lente amarela	-
Lente Shade#5	-
Lente In/Out	-

Atenção

- Não utilize este ou qualquer outro equipamento de proteção sem o devido conhecimento das normas de utilização, bem como dos riscos inerentes ao trabalho a ser executado.
- Este equipamento atende as normas técnicas do Ministério do Trabalho e possui o número do certificado de aprovação gravado no próprio produto. É destinado a proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa no caso da lente cinza.
- Os modelos de óculos de Ampla Visão são indicados para a proteção contra respingos de produtos químicos na fase líquida.
- Não modifique as características originais deste equipamento.
- Todas as lentes dos óculos de proteção da MSA são de policarbonato e filtram 99,9 % de radiação UV (ultravioleta) e não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário.
- As lentes cinza (Fumê) e amarelas (Âmbar) são consideradas especiais e por essa razão possuem a marcação “S”.

Higienização

- Para remover partículas da superfície, limpe com pano suave.
- Antes de guardar os óculos de proteção, deve-se fazer uma higienização completa com água morna e sabão neutro.
- A higienização do EPI é muito importante, pois permite fácil visualização de irregularidade no momento de inspeção. A sujeira pode esconder rachaduras, cortes, riscos e trincas no equipamento, comprometendo a segurança do usuário.

Manutenção

- Os óculos de proteção devem ser substituídos imediatamente quando danificados.
- A vida útil dos óculos de proteção dependerá da forma de uso, sendo afetada por calor, frio, substâncias químicas e luz solar.

Armazenagem e Transporte

- Deve-se evitar que as lentes tenham contato com qualquer superfície, portanto sempre manter os óculos com as lentes voltadas para cima.
- Não deixar os óculos em locais onde possa receber respingos de óleo, graxa, ácidos, corrosivos, solventes, etc.
- Não transportar os óculos junto de ferramentas ou outros materiais que possam danificá-los.