

Manufacturer

MSA – The Safety Company

1000 Cranberry Woods Dr. Cranberry Twp PA 16066, USA

Authorised representative established in the community:

MSA Europe GmbH

Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona

The manufacturer declares under its sole responsibility that the product(s)

Altair 2X

corresponds to the provisions of the following relevant directives, regulations & harmonized standards

Directive or Regulation

Harmonized standards (Prefix Number: Edition or Date)

ATEX: 2014/34/EU

EN IEC 60079-0:2018,
EN 60079-11:2012,

EMC: 2014/30/EU

EN 50270 :2015+AC:2016
EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011/AC: 2012

BAT: 2006/66/EG

RoHS II: 2011/65/EU

EN 63000:2018

Additional Information

ATEX: 2014/34/EU

Based on the EC-Type Examination Certificate: **FTZU 13 ATEX 0200 X** the product complies with the ATEX directive, Annex III. Quality Assurance Notification complying with Annex IV of the ATEX Directive has been issued by **INERIS of France**, Notified Body number: **0080**

Rapperswil-Jona, CH, 02.06.2022



Jose Manuel Sanchez
Executive Director of Operations - International
MSA Safety

Le fabricant

MSA – The Safety Company

1000 Cranberry Woods Dr. Cranberry Twp PA 16066, USA

Le représentant autorisé établi dans la Communauté Européenne:

MSA Europe GmbH

Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona

Le fabricant déclare sous sa seule responsabilité que le(s) produit(s)

Altair 2X

est/sont en conformité avec les dispositions des directives, règlements et normes harmonisées applicables ci-dessous

Directive ou Règlement

Normes harmonisées (Numéro : Edition ou Date)

ATEX: 2014/34/EU

EN IEC 60079-0:2018,
EN 60079-11:2012,

EMC: 2014/30/EU

EN 50270 :2015+AC:2016
EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011/AC: 2012

BAT: 2006/66/EG

RoHS II: 2011/65/EU


EN 63000:2018

Informations complémentaires

ATEX: 2014/34/EU

Basé sur l'attestation d'examen de type CE : **FTZU 13 ATEX 0200 X** le produit est en conformité avec la Directive ATEX, Annexe III. La Notification d'Assurance Qualité conforme à l'Annexe IV de la Directive ATEX a été émise par **INERIS of France**, Organisme Notifié numéro : **0080**

Rapperswil-Jona, CH, 02.06.2022



Jose Manuel Sanchez
Executive Director of Operations - International
MSA Safety

Hersteller:

MSA – The Safety Company **1000 Cranberry Woods Dr. Cranberry Twp PA 16066, USA**

In der EU ansässiger Bevollmächtigter:

MSA Europe GmbH **Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona**

Der Hersteller erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das/die Produkt(e):

Altair 2X

den folgenden relevanten Richtlinien, Verordnungen und harmonisierten Normen entspricht.

Richtlinie oder Verordnung	Angewandte Norm (Prefix Nummer: Edition oder Datum)
-----------------------------------	--

ATEX: 2014/34/EU

EN IEC 60079-0:2018,
EN 60079-11:2012,

EMC: 2014/30/EU

EN 50270 :2015+AC:2016
EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011/AC: 2012

BAT: 2006/66/EG

RoHS II: 2011/65/EU

EN 63000:2018

Zusatzinformationen

ATEX: 2014/34/EU

Basierend auf der EG-Baumusterprüfbescheinigung: **FTZU 13 ATEX 0200 X** entspricht das Produkt der ATEX-Richtlinie, Anhang III. Die qualitätsüberwachende Stelle ist gemäß Anhang IV der ATEX-Richtlinie **INERIS of France.**, Nummer der benannten Stelle: **0080**

Rapperswil-Jona, CH, 02.06.2022



Jose Manuel Sanchez
Executive Director of Operations - International
MSA Safety

DE

Producent

MSA – The Safety Company

1000 Cranberry Woods Dr. Cranberry Twp PA 16066, USA

Przedstawiciel

MSA Europe GmbH

Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona

Producent mający siedzibę we wspólnocie Oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkt (y):

Altair 2X

odpowiadają przepisom następujących odpowiednich dyrektyw, rozporządzeń oraz norm zharmonizowanych.

Dyrektywa lub rozporządzenie

Normy zharmonizowane (numer prefiksu: wydanie lub data)

ATEX: 2014/34/EU

EN IEC 60079-0:2018,

EN 60079-11:2012,

EMC: 2014/30/EU

EN 50270 :2015+AC:2016

EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011/AC: 2012

BAT: 2006/66/EG

RoHS II: 2011/65/EU

EN 63000:2018

Dodatkowe informacje

ATEX: 2014/34/EU

Na podstawie certyfikatu badania typu WE: **FTZU 13 ATEX 0200 X** produkt jest zgodny z dyrektywą ATEX, załącznik III. Powiadomienie o zapewnieniu jakości zgodne z załącznikiem IV do dyrektywy ATEX zostało wydane przez **INERIS of France**, numer jednostki notyfikowanej: **0080**.

Rapperswil-Jona, CH, 02.06.2022



Jose Manuel Sanchez
Executive Director of Operations - International
MSA Safety

PL

Производителят

MSA – The Safety Company

1000 Cranberry Woods Dr. Cranberry Twp PA 16066, USA

представител

MSA Europe GmbH

Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona

Производителят Декларира на своя отговорност, че продуктът/продуктите:

Altair 2X

съответства(т) на клаузите на съответните директиви, регламенти и хармонизирани стандарти, посочени по-долу

Директива или регламент

Хармонизирани стандарти (префикс номер: издание или дата)

ATEX: 2014/34/EU

EN IEC 60079-0:2018,
EN 60079-11:2012,

EMC: 2014/30/EU

EN 50270 :2015+AC:2016
EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011/AC: 2012

BAT: 2006/66/EG

RoHS II: 2011/65/EU

EN 63000:2018

Допълнителна информация

ATEX: 2014/34/EU

Въз основа на сертификата за ЕО изследване на типа: **FTZU 13 ATEX 0200 X** продуктът отговаря на Директивата за ATEX (Директива за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера), приложение III. Известие за осигуряване на качеството, отговарящо на приложение IV на Директивата за ATEX, е издадено от **INERIS of France**, номер на нотифицирания орган: **0080**

Раперсвил-Йона, Швейцария, 02.06.2022



Jose Manuel Sanchez
Executive Director of Operations - International
MSA Safety

BG

Výrobce

MSA – The Safety Company

1000 Cranberry Woods Dr. Cranberry Twp PA 16066, USA

Autorizovaný zástupce v EU

MSA Europe GmbH

Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona

Výrobce prohlašuje na svou vlastní odpovědnost, že produkty

Altair 2X

vyhovují ustanovením následujících příslušných směrnic, předpisů a harmonizovaných norem

Směrnice nebo Nařízení

Harmonizované normy (Předčísli: vydání nebo datum)

ATEX: 2014/34/EU

EN IEC 60079-0:2018,
EN 60079-11:2012,

EMC: 2014/30/EU

EN 50270 :2015+AC:2016
EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011/AC: 2012

BAT: 2006/66/EG

RoHS II: 2011/65/EU

EN 63000:2018

Další informace

ATEX: 2014/34/EU

Na základě zkušebního protokolu ES: **FTZU 13 ATEX 0200 X** produkt vyhovuje požadavkům Směrnice ATEX, Příloha III. Oznámení o zajištění jakosti v souladu s Přílohou IV směrnice ATEX vyhotovil **INERIS of France**, číslo oznámeného subjektu: **0080**

Rapperswil-Jona, CH, 02.06.2022



Jose Manuel Sanchez
Executive Director of Operations - International
MSA Safety

Producenten

MSA – The Safety Company

1000 Cranberry Woods Dr. Cranberry Twp PA 16066, USA

Repræsentant

MSA Europe GmbH

Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona

Producenten erklærer på eget ansvar, at produktet/produkterne:

Altair 2X

stemmer overens med bestemmelserne i følgende relevante direktiver, bestemmelser og harmoniserede standarder

Direktiv eller forordning

Harmoniserede standarder (præfiks nummer: udgave eller dato)

ATEX: 2014/34/EU

EN IEC 60079-0:2018,
EN 60079-11:2012,

EMC: 2014/30/EU

EN 50270 :2015+AC:2016
EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011/AC: 2012

BAT: 2006/66/EG

RoHS II: 2011/65/EU


EN 63000:2018

Yderligere oplysninger

ATEX: 2014/34/EU

Baseret på EU-typegodkendelsescertifikatet: **FTZU 13 ATEX 0200 X** overholder produktet ATEX-direktivet, bilag III. Kvalitetssikringsnotat i overensstemmelse med bilag IV i ATEX-direktivet er blevet udstedt af **INERIS of France**, bemyndiget organ nummer: **0080**

Rapperswil-Jona, CH, 02.06.2022



Jose Manuel Sanchez
Executive Director of Operations - International
MSA Safety

DK

Tootja

MSA – The Safety Company

1000 Cranberry Woods Dr. Cranberry Twp PA 16066, USA

Esindaja

MSA Europe GmbH

Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona

Tootja kinnitab oma ainuvastutusel, et toode (tooted):

Altair 2X

vastab järgmiste asjakohaste direktiivide, määruste ja ühtlustatud standardite sätetele

Direktiiv või õigusakt

Harmoniseeritud standardid (eesliite number: väljaanne või kuupäev)

ATEX: 2014/34/EU

EN IEC 60079-0:2018,
EN 60079-11:2012,

EMC: 2014/30/EU

EN 50270 :2015+AC:2016
EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011/AC: 2012

BAT: 2006/66/EG

RoHS II: 2011/65/EU


EN 63000:2018

Lisateave

ATEX: 2014/34/EU

Toetudes EÜ tüübihindamistõendile: **FTZU 13 ATEX 0200 X**, vastab toode ATEX-i direktiivi III lisale. Kooskõlas ATEX-i direktiivi IV lisaga on **INERIS of France**, teavitatud asutuse number: **0080**, välja andnud nõuetele vastavuse tõendi.

Rapperswil-Jona, CH, 02.06.2022



Jose Manuel Sanchez
Executive Director of Operations - International
MSA Safety

EE

El fabricante

MSA – The Safety Company

1000 Cranberry Woods Dr. Cranberry Twp PA 16066, USA

Representante

MSA Europe GmbH

Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona

El fabricante declara bajo responsabilidad propia exclusiva que el/los producto(s):

Altair 2X

cumple(n) con las disposiciones de las siguientes directivas, reglamentos y normas armonizadas aplicables

Directiva o Reglamento

Normas armonizadas (número de prefijo: edición o fecha)

ATEX: 2014/34/EU

EN IEC 60079-0:2018,
EN 60079-11:2012,

EMC: 2014/30/EU

EN 50270 :2015+AC:2016
EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011/AC: 2012

BAT: 2006/66/EG

RoHS II: 2011/65/EU


EN 63000:2018

Información adicional

ATEX: 2014/34/EU

Basado en el Certificado de Examen CE de Tipo: El producto **FTZU 13 ATEX 0200 X** cumple con la directiva ATEX, Anexo III. La Notificación de la Garantía de Calidad, cumpliendo con el Anexo IV de la Directiva ATEX, ha sido emitida por **INERIS of France**, Organismo Notificado número: **0080**

Rapperswil-Jona, CH, 02.06.2022



Jose Manuel Sanchez
Executive Director of Operations - International
MSA Safety

ES

El fabricant

MSA – The Safety Company

1000 Cranberry Woods Dr. Cranberry Twp PA 16066, USA

Representant

MSA Europe GmbH

Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona

El fabricant declara, sota la seva responsabilitat exclusiva, que el(s) producte(s):

Altair 2X

correspon(en) a les provisions de les següents directives, reglaments i normes harmonitzades

Directiva o regulació

Normes harmonitzades (número de prefix: edició o data)

ATEX: 2014/34/EU

EN IEC 60079-0:2018,
EN 60079-11:2012,

EMC: 2014/30/EU

EN 50270 :2015+AC:2016
EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011/AC: 2012

BAT: 2006/66/EG

RoHS II: 2011/65/EU


EN 63000:2018

Informació addicional

ATEX: 2014/34/EU

D'acord amb el certificat d'examen CE de tipus: **FTZU 13 ATEX 0200 X** El producte satisfà la directiva ATEX, annex III. La notificació d'assegurament de la qualitat que satisfà l'annex IV de la directiva ATEX ha estat emesa per **INERIS of France** l'Organisme notificat número: **0080**

Rapperswil-Jona, CH, 02.06.2022



Jose Manuel Sanchez
Executive Director of Operations - International
MSA Safety

Valmistaja

MSA – The Safety Company

1000 Cranberry Woods Dr. Cranberry Twp PA 16066, USA

Edustaja

MSA Europe GmbH

Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona

Valmistaja vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että tuote/tuotteet:

Altair 2X

vastaa/vastaavat seuraavien asianmukaisten direktiivien, asetusten ja yhdenmukaistettujen standardien säännöksiä

Direktiivi tai asetetus

Yhdenmukaistetut standardit (etuliite numero: versio tai päivämäärä)

ATEX: 2014/34/EU

EN IEC 60079-0:2018,
EN 60079-11:2012,

EMC: 2014/30/EU

EN 50270 :2015+AC:2016
EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011/AC: 2012

BAT: 2006/66/EG

RoHS II: 2011/65/EU

EN 63000:2018

Lisätiedot

ATEX: 2014/34/EU

EY-tyyppihyväksyntätodistuksen: **FTZU 13 ATEX 0200 X** mukainen tuote täyttää räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan direktiivin liitteen III vaatimukset. Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan direktiivin liitteen IV mukaisen laadunvarmistusilmoituksen on antanut **INERIS of France**, ilmoitetun tarkastuslaitoksen numero: **0080**

Rapperswil-Jona, CH, 02.06.2022



Jose Manuel Sanchez
Executive Director of Operations - International
MSA Safety

Ο κατασκευαστής

MSA – The Safety Company

1000 Cranberry Woods Dr. Cranberry Twp PA 16066, USA

Αντιπρόσωπός

MSA Europe GmbH

Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona

Ο κατασκευαστής δηλώνει με αποκλειστική του ευθύνη ότι το προϊόν:

Altair 2X

αντιστοιχεί στις διατάξεις των παρακάτω σχετικών οδηγιών, κανονισμών και εναρμονισμένων προτύπων

Οδηγία ή κανονισμός

Εναρμονισμένα πρότυπα (πρόθημα, αριθμός: έκδοση ή ημερομηνία)

ATEX: 2014/34/EU

EN IEC 60079-0:2018,
EN 60079-11:2012,

EMC: 2014/30/EU

EN 50270 :2015+AC:2016
EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011/AC: 2012

BAT: 2006/66/EG

RoHS II: 2011/65/EU


EN 63000:2018

Συμπληρωματικές πληροφορίες

ATEX: 2014/34/EU

Με βάση το Πιστοποιητικό Εξέτασης τύπου ΕΚ: **FTZU 13 ATEX 0200 X** Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία ATEX, παράρτημα III. Το Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα IV της οδηγίας ATEX έχει εκδοθεί από **INERIS of France**, Αριθμός Κοινοποιημένου Οργανισμού: **0080**

Rapperswil-Jona, CH, 02.06.2022



Jose Manuel Sanchez
Executive Director of Operations - International
MSA Safety

Proizvođač

MSA – The Safety Company

1000 Cranberry Woods Dr. Cranberry Twp PA 16066, USA

Predstavnik

MSA Europe GmbH

Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona

Proizvođač izjavljuje po svojoj punoj odgovornosti da su proizvodi:

Altair 2X

odgovara(ju) odredbama sljedećih relevantnih direktiva, propisa i usklađenih standarda

Direktiva ili propis

Usklađeni standardi (predbroj: izdanje ili datum)

ATEX: 2014/34/EU

EN IEC 60079-0:2018,
EN 60079-11:2012,

EMC: 2014/30/EU

EN 50270 :2015+AC:2016
EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011/AC: 2012

BAT: 2006/66/EG

RoHS II: 2011/65/EU

EN 63000:2018

Dodatne informacije

ATEX: 2014/34/EU

Potvrđeno certifikatom ispitivanja tipa EC: **FTZU 13 ATEX 0200 X** proizvod ispunjava zahtjeve direktive ATEX, Dodatka III. Napomenu o osiguravanju kvalitete, koja ispunjava uvjete Dodatka IV ATEX direktive, izdaje **INERIS of France**, broj Nadležnog tijela: **0080**

Rapperswil-Jona, CH, 02.06.2022



Jose Manuel Sanchez
Executive Director of Operations - International
MSA Safety

HR

A gyártó

MSA – The Safety Company

1000 Cranberry Woods Dr. Cranberry Twp PA 16066, USA

Felhatalmazott helyi képviselője

MSA Europe GmbH

Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona

A gyártó saját felelősségére nyilatkozik, hogy a termék(ek):

Altair 2X

megfelel(nek) az alábbi vonatkozó irányelvek, jogszabályok és harmonizált szabványok rendelkezéseinek

Irányelv vagy jogszabály

Harmonizált szabványok (előtag: kiadás vagy dátum)

ATEX: 2014/34/EU

EN IEC 60079-0:2018,
EN 60079-11:2012,

EMC: 2014/30/EU

EN 50270 :2015+AC:2016
EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011/AC: 2012

BAT: 2006/66/EG

RoHS II: 2011/65/EU


EN 63000:2018

További információk

ATEX: 2014/34/EU

Az EC-típusvizsgálati tanúsítvány alapján, amelynek száma **FTZU 13 ATEX 0200 X** a termék megfelel az ATEX irányelv III. függelékének. Az ATEX irányelv IV. függelékének megfelelő minőségbiztosításra vonatkozó bejelentés kibocsátója a(z) **INERIS of France**, a bejelentés száma: **0080**

Rapperswil-Jona, CH, 02.06.2022



Jose Manuel Sanchez
Executive Director of Operations - International
MSA Safety

Il fabbricante

MSA – The Safety Company

1000 Cranberry Woods Dr. Cranberry Twp PA 16066, USA

Mandatario stabilito nella Comunità

MSA Europe GmbH

Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona

Il fabbricante dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il prodotto [i prodotti]:

Altair 2X

è/sono conforme/conformi alle disposizioni delle seguenti rilevanti direttive, regolamenti e norme armonizzate

Direttive o Regolamenti

Norme armonizzate (prefisso numero: edizione o data)

ATEX: 2014/34/EU

EN IEC 60079-0:2018,
EN 60079-11:2012,

EMC: 2014/30/EU

EN 50270 :2015+AC:2016
EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011/AC: 2012

BAT: 2006/66/EG

RoHS II: 2011/65/EU


EN 63000:2018

Informazioni supplementari

ATEX: 2014/34/EU

In base all'attestato di esame CE del tipo: **FTZU 13 ATEX 0200 X** Il prodotto è conforme alla direttiva ATEX, Allegato III. La Notifica di garanzia qualità conforme all'Allegato IV della direttiva ATEX è stata emessa da **INERIS of France**, numero organismo notificato: **0080**

Rapperswil-Jona, CH, 02.06.2022



Jose Manuel Sanchez
Executive Director of Operations - International
MSA Safety

Gamintojas

MSA – The Safety Company

1000 Cranberry Woods Dr. Cranberry Twp PA 16066, USA

Igaliojantis atstovas

MSA Europe GmbH

Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona

Gamintojas savo atsakomybe pareiškia, kad gaminys (-iai):

Altair 2X

atitinka toliau nurodytų aktualių direktyvų, reglamentų ir darnųjų standartų nuostatas

Direktyva arba reglamentas

Darnasis standartas (prefikso numeris: taisymo data)

ATEX: 2014/34/EU

EN IEC 60079-0:2018,
EN 60079-11:2012,

EMC: 2014/30/EU

EN 50270 :2015+AC:2016
EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011/AC: 2012

BAT: 2006/66/EG

RoHS II: 2011/65/EU


EN 63000:2018

Papildoma informacija

ATEX: 2014/34/EU

Remiantis EB tipo patikros pažymėjimu: **FTZU 13 ATEX 0200 X** gaminys atitinka ATEX direktyvos III priedą. Kokybės užtikrinimo pranešimą, kuris atitinka ATEX direktyvos IV priedą, išdavė **INERIS of France**, notifikuotosios įstaigos numeris: **0080**

Rapperswil-Jona, CH, 02.06.2022



Jose Manuel Sanchez
Executive Director of Operations - International
MSA Safety

Ražotājs

MSA – The Safety Company

1000 Cranberry Woods Dr. Cranberry Twp PA 16066, USA

Pilnvarots pārstāvis, kas reģistrēts kopienā

MSA Europe GmbH

Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona

Ražotājs uzņemoties pilnu atbildību, apliecina, ka produkts(-i):

Altair 2X

atbilst šādu attiecīgo direktīvu, regulu un saskaņoto standartu noteikumiem

Direktīva vai Regula

Harmonizētie standarti (prefiksa numurs: redakcija vai datums)

ATEX: 2014/34/EU

EN IEC 60079-0:2018,
EN 60079-11:2012,

EMC: 2014/30/EU

EN 50270 :2015+AC:2016
EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011/AC: 2012

BAT: 2006/66/EG

RoHS II: 2011/65/EU

EN 63000:2018

Papildu informācija

ATEX: 2014/34/EU

Atbilstoši EK veida pārbaudes sertifikātam: **FTZU 13 ATEX 0200 X** produkts atbilst ATEX Direktīvas III. pielikumam. Paziņojumu par kvalitātes nodrošināšanu atbilstoši ATEX Direktīvas IV. pielikumam izdevusi **INERIS of France**, Paziņotās iestādes numurs: **0080**

Rapperswil-Jona, CH, 02.06.2022



Jose Manuel Sanchez
Executive Director of Operations - International
MSA Safety

Il-manifattur

MSA – The Safety Company

1000 Cranberry Woods Dr. Cranberry Twp PA 16066, USA

ir-rappreżentant awtorizzat stabbilit fil-komunità

MSA Europe GmbH

Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona

Il-manifattur jiddikjara taht ir-responsabbiltà unika tiegħu li l-prodott(i):

Altair 2X

jikkorrispondi mad-dispożizzjonijiet tad-direttivi, regolamenti u standards armonizzati rilevanti li ġejjin

Direttiva jew Regolament

Standards armonizzati (Numru tal-Prefiss: Edizzjoni jew Data)

ATEX: 2014/34/EU

EN IEC 60079-0:2018,
EN 60079-11:2012,

EMC: 2014/30/EU

EN 50270 :2015+AC:2016
EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011/AC: 2012

BAT: 2006/66/EG

RoHS II: 2011/65/EU


EN 63000:2018

Informazzjoni Addizzjonali

ATEX: 2014/34/EU

Abbażi tač-Ċertifikat tal-Eżami tat-Tip tal-KE: **FTZU 13 ATEX 0200 X** il-prodott jikkonforma mal-Anness III tad-direttiva ATEX. In-Notifika tal-Assigurazzjoni tal-Kwalità li tikkonforma mal-Anness IV tad-Direttiva ATEX inħarġet minn **INERIS of France**, numru tal-Korp Notifikat: **0080**

Rapperswil-Jona, CH, 02.06.2022



Jose Manuel Sanchez
Executive Director of Operations - International
MSA Safety

MT

O fabricante

MSA – The Safety Company

1000 Cranberry Woods Dr. Cranberry Twp PA 16066, USA

O representante autorizado na região

MSA Europe GmbH

Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona

O fabricante declara em virtude da sua exclusiva responsabilidade que o(s) produto(s):

Altair 2X

corresponde(m) às disposições das seguintes diretivas, regulamentos e normas harmonizadas relevantes

Diretiva ou Regulamento

Normas harmonizadas (Número de prefixo: Edição ou data)

ATEX: 2014/34/EU

EN IEC 60079-0:2018,
EN 60079-11:2012,

EMC: 2014/30/EU

EN 50270 :2015+AC:2016
EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011/AC: 2012

BAT: 2006/66/EG

RoHS II: 2011/65/EU

EN 63000:2018

Informações adicionais

ATEX: 2014/34/EU

Com base no Certificado de Exame CE de Tipo: **FTZU 13 ATEX 0200** Xo produto encontra-se em conformidade com a Diretiva ATEX, Anexo III. A Notificação de Garantia de Qualidade, em conformidade com o Anexo IV da Diretiva ATEX, foi emitida pelo **INERIS of France**, Organismo Notificado número: **0080**

Rapperswil-Jona, CH, 02.06.2022



Jose Manuel Sanchez
Executive Director of Operations - International
MSA Safety

Producătorul

MSA – The Safety Company

1000 Cranberry Woods Dr. Cranberry Twp PA 16066, USA

Reprezentantul autorizat pe plan local

MSA Europe GmbH

Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona

Producătorul declară pe propria răspundere că produsul(ele):

Altair 2X

corespunde prevederilor următoarelor directive, regulamente și standarde armonizate relevante

Directiva sau Regulamentul

Standarde armonizate (număr prefix: Ediția sau Data)

ATEX: 2014/34/EU

EN IEC 60079-0:2018,
EN 60079-11:2012,

EMC: 2014/30/EU

EN 50270 :2015+AC:2016
EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011/AC: 2012

BAT: 2006/66/EG

RoHS II: 2011/65/EU

EN 63000:2018

Informații suplimentare

ATEX: 2014/34/EU

Bazat pe Certificatul de Examinare Tip CE: **FTZU 13 ATEX 0200 X** că produsul este conform cu Directiva ATEX, Anexa III. Notificarea de Asigurare a Calității este în conformitate cu Anexa IV a Directivei ATEX emisă de **INERIS of France**, număr Organism Notificat: **0080**

Rapperswil-Jona, CH, 02.06.2022



Jose Manuel Sanchez
Executive Director of Operations - International
MSA Safety

RO

Tillverkaren

MSA – The Safety Company

1000 Cranberry Woods Dr. Cranberry Twp PA 16066, USA

Representant som är etablerad i gemenskapen

MSA Europe GmbH

Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona

Tillverkaren försäkrar under eget ansvar att produkten/produkterna:

Altair 2X

överensstämmer med bestämmelserna i följande relevanta direktiv, förordningar och harmoniserade standarder

Direktiv eller förordning

Harmoniserade standarder (prefixnummer: utgåva eller datum)

ATEX: 2014/34/EU

EN IEC 60079-0:2018,
EN 60079-11:2012,

EMC: 2014/30/EU

EN 50270 :2015+AC:2016
EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011/AC: 2012

BAT: 2006/66/EG

RoHS II: 2011/65/EU


EN 63000:2018

Ytterligare information

ATEX: 2014/34/EU

Baserat på EG-typintyget: **FTZU 13 ATEX 0200 X** överensstämmer produkten med ATEX-direktivet, bilaga III. Meddelande om kvalitetssäkring i enlighet med bilaga IV till ATEX-direktivet har utfärdats av **INERIS of France**, det anmälda organets identifikationsnummer: **0080**

Rapperswil-Jona, CH, 02.06.2022



Jose Manuel Sanchez
Executive Director of Operations - International
MSA Safety

SE

Proizvajalec

MSA – The Safety Company

1000 Cranberry Woods Dr. Cranberry Twp PA 16066, USA

Pooblaščen predstavniki s sedežem v Evropski skupnosti

MSA Europe GmbH

Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona

Proizvajalec na lastno odgovornost izjavlja, da je/so izdelek(-ki):

Altair 2X

ustreza(-jo) določbam naslednjih ustreznih direktiv, uredb in usklajenih standardov

Direktiva ali uredba

Usklajeni standardi (predpona: izdaja ali datum)

ATEX: 2014/34/EU

EN IEC 60079-0:2018,
EN 60079-11:2012,

EMC: 2014/30/EU

EN 50270 :2015+AC:2016
EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011/AC: 2012

BAT: 2006/66/EG

RoHS II: 2011/65/EU

EN 63000:2018

Dodatne informacije

ATEX: 2014/34/EU

Na podlagi potrdila o ES-pregledu tipa: **FTZU 13 ATEX 0200 X** je izdelek v skladu z Direktivo ATEX, Priloga III. Izjavo o presoji sistema kakovosti, ki je v skladu s Prilogo IV k Direktivi ATEX, je izdal **INERIS of France**, številka priglšenega organa: **0080**

Rapperswil-Jona, CH, 02.06.2022



Jose Manuel Sanchez
Executive Director of Operations - International
MSA Safety

Výrobca

MSA – The Safety Company

1000 Cranberry Woods Dr. Cranberry Twp PA 16066, USA

Autorizovaný zástupca stanovený v spoločenstve

MSA Europe GmbH (zástupca)

Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona

Výrobca vyhlasujú na svoju výhradnú zodpovednosť, že produkt(-y):

Altair 2X

zodpovedá ustanoveniam nasledovných príslušných smerníc, nariadení a harmonizovaných noriem

Smernica alebo predpis

Harmonizované normy (predčíslenie: vydanie alebo dátum)

ATEX: 2014/34/EU

EN IEC 60079-0:2018,
EN 60079-11:2012,

EMC: 2014/30/EU

EN 50270 :2015+AC:2016
EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011/AC: 2012

BAT: 2006/66/EG

RoHS II: 2011/65/EU


EN 63000:2018

Doplňujúce informácie

ATEX: 2014/34/EU

Na základe certifikátu o typovej skúške ES: **FTZU 13 ATEX 0200 X** je produkt v súlade so smernicou ATEX, Dodatok III. Oznámenie o zaistení kvality vyhovujúce dodatku IV smernice ATEX vydal **INERIS of France**, číslo notifikovaného orgánu: **0080**

Rapperswil-Jona, CH, 02.06.2022



Jose Manuel Sanchez
Executive Director of Operations - International
MSA Safety

SK

İmalatçı

MSA – The Safety Company

1000 Cranberry Woods Dr. Cranberry Twp PA 16066, USA

Toplulukta kurulmuş yetkili temsilcisi

MSA Europe GmbH (temsilcisi)

Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona

İmalatçı yalnız kendi sorumluluğunda beyan eder ki ürün (ürünler):

Altair 2X

aşağıdaki ilgili direktiflere, yönetmeliklere ve uyumlaştırılmış standartlara uygun olduğunu

Direktif veya Yönetmelik

Uyumlaştırılmış standartlar (Önek Sayısı: Yayın veya Tarih)

ATEX: 2014/34/EU

EN IEC 60079-0:2018,
EN 60079-11:2012,

EMC: 2014/30/EU

EN 50270 :2015+AC:2016
EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011/AC: 2012

BAT: 2006/66/EG

RoHS II: 2011/65/EU


EN 63000:2018

Ek Bilgiler

ATEX: 2014/34/EU

EC Tipi İnceleme Sertifikası: **FTZU 13 ATEX 0200 X** ürünün ATEX direktifi, Ek III ile uyumlu olduğunu beyan eder. ATEX Direktifi'nin Ek IV'üne uygun Kalite Güvence Bildirimi **INERIS of France** tarafından düzenlenmiştir, Onaylayan Kuruluş numarası: **0080**

Rapperswil-Jona, CH, 02.06.2022



Jose Manuel Sanchez
Executive Director of Operations - International
MSA Safety

TR

An déantúsóir

MSA – The Safety Company

1000 Cranberry Woods Dr. Cranberry Twp PA 16066, USA

Ionadaí údaráithe atá bunaithe sa phobal

MSA Europe GmbH

Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona

Dearbhaíonn an déantúsóir faoina fhreagracht aonair go bhfuil an táirge/na táirgí:

Altair 2X

I gcomhréir leis na treoracha, rialacháin agus caighdeáin chuibhithe ábhartha seo a leanas

Treoir nó Rialachán

Caighdeáin chuibhithe (Uimhr Réimíre: Eagrán nó Dáta)

ATEX: 2014/34/EU

EN IEC 60079-0:2018,
EN 60079-11:2012,

EMC: 2014/30/EU

EN 50270 :2015+AC:2016
EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011/AC: 2012

BAT: 2006/66/EG

RoHS II: 2011/65/EU


EN 63000:2018

Eolas breise

ATEX: 2014/34/EU

Bunaithe ar dheimhniú CE ar chineálscrúdú: **FTZU 13 ATEX 0200 X** comhlíonann an táirge treoir ATEX, Aguisín III. Tá Fógra um Dhearbhu Cáilíochta a chomhlíonann Aguisín IV de Threoir ATEX eisithe ag **INERIS of France**, uimhir Chomhlacht a dtugtar fógra dó: **0080**

Rapperswil-Jona, CH, 02.06.2022



Jose Manuel Sanchez
Executive Director of Operations - International
MSA Safety

De fabrikant

MSA – The Safety Company

1000 Cranberry Woods Dr. Cranberry Twp PA 16066, USA

Gevolmachtigd vertegenwoordiger in de Europese Unie

MSA Europe GmbH

Schlüsselstr. 12, CH - 8645 Rapperswil-Jona

De fabrikant verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het product resp. de producten:

Altair 2X

voldoet aan de bepalingen van de volgende relevante richtlijnen, regelgevingen en geharmoniseerde normen

Richtlijn of verordening

Geharmoniseerde normen (prefixnummer: editie of datum)

ATEX: 2014/34/EU

EN IEC 60079-0:2018,
EN 60079-11:2012,

EMC: 2014/30/EU

EN 50270 :2015+AC:2016
EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011/AC: 2012

BAT: 2006/66/EG

RoHS II: 2011/65/EU

EN 63000:2018

Aanvullende informatie

ATEX: 2014/34/EU

gebaseerd op het EG- typegoedkeuringscertificaat: **FTZU 13 ATEX 0200 X** het product voldoet aan de ATEX-richtlijn, bijlage III. De mededeling van kwaliteitsborging die voldoet aan bijlage IV van de ATEX-richtlijn is uitgegeven door **INERIS of France**, nummer van de aangemelde instantie: **0080**

Rapperswil-Jona, CH, 02.06.2022



Jose Manuel Sanchez
Executive Director of Operations - International
MSA Safety